

Richiesta di emissione dei certificati verdi da filiera corta, ecco le modalità operative

Tutti gli operatori titolari di impianti alimentati a fonti rinnovabili qualificati IAFR in possesso della certificazione delle biomasse rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole (Mipaaf) ai sensi del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2010, possono effettuare richiesta di emissione dei Certificati Verdi da filiera corta (riconoscimento del coefficiente moltiplicativo K 1,8).

Le modalità per il riconoscimento della certificazione delle biomasse sono state dettagliate dalla Circolare MiPAAF prot. n. 22083 del 7/11/2011. Il Ministero, avvalendosi delle procedure di controllo dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), comunica al Gestore dei servizi elettrici (Gse) le quantità di biomassa certificata utilizzata dal produttore di energia elettrica nel corso del periodo di riferimento della certificazione.

Il Gse, solo a valle della comunicazione dei quantitativi certificati e di specifica richiesta dell'operatore interessato, provvede al riconoscimento del coefficiente moltiplicativo K 1,8 con le modalità fissate del DM 18/12/2008 e successive modificazioni.

Il Ministero ha emanato un'altra Circolare prot. n. 6693 del 21/03/2012 in cui dispone la riapertura dei termini di presentazione delle istanze per l'anno 2011, al fine del riconoscimento del coefficiente moltiplicativo dei Certificati Verdi pari a 1,8 per le biomasse da filiera, fino al termine del 10 aprile 2012.

La documentazione da inviare al Gse per richiedere l'emissione dei Certificati Verdi da filiera corta è consultabile sul sito <http://www.fattoriedelsole.org/>.