

Incentivi alle rinnovabili, documentazione 2011 da inviare entro il 30 aprile

Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, qualificati Iafr e incentivati con Certificati Verdi o Tariffa Onnicomprensiva, devono inviare al Gse, il Gestore dei servizi elettrici, entro il 30 aprile 2012 la documentazione attestante la produzione di energia elettrica per il Rilascio dei Certificati Verdi a consuntivo per l'anno 2011 e a preventivo per l'anno 2012 o per il riconoscimento della Tariffa Onnicomprensiva.

I produttori di energia da fonti rinnovabili potranno richiedere al Gestore l'emissione dei Certificati Verdi: a consuntivo, in base all'energia netta effettivamente prodotta dall'impianto nell'anno precedente rispetto a quello di emissione; o a preventivo, in base alla producibilità netta attesa dall'impianto.

Per quanto riguarda l'accesso al coefficiente moltiplicativo $K=1,8$ per le biomasse e biogas provenienti da filiera corta, i produttori potranno richiedere l'emissione dei Certificati Verdi solamente dopo aver ottenuto la [Certificazione dei quantitativi di biomassa impiegata per la produzione di energia elettrica, da parte del Ministero delle Politiche Agricole](#). Il Gse solo dopo la verifica della certificazione delle biomasse da parte del Mipaaf e della documentazione prevista, provvederà al riconoscimento del coefficiente moltiplicativo.

Anche gli impianti che usufruiscono della Tariffa Onnicomprensiva dovranno presentare un'apposita richiesta, allegando la specifica documentazione. Nel caso di impianti alimentati a oli vegetali puri e tracciati che usufruiscono della Tariffa Onnicomprensiva, oltre alla documentazione di cui sopra, è necessario l'invio al Gestore, entro i medesimi termini, anche della documentazione specifica relativa all'anno solare precedente.

Maggiori informazioni e gli allegati sono disponibili sull'[apposita sezione](#) del sito <http://www.fattoriedelsole.org/>.